

## Fertigung Erdungsglaschen



Rohmaterial



Arbeitsgang: Bohrung anbringen




Erdungsglasche 11 00 417



Leadwell ECOCENTER V510L

## Fertigung Erdungslaschen



Arbeitsgang: Gewinde (geformt)



Arbeitsgang: fräsen



Erdungslasche